Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Juntos por la Vida y la Paz

INICIATIVA DE ALTO IMPACTO

Levantamiento: Estadios de Béisbol de Venezuela

Plan de 50 estadios priorizados

Fichas técnicas de diagnóstico y estimación de inversión para la rehabilitación de los estadios priorizados, con su impacto social y comunitario.

48
FICHAS TÉCNICAS

15
ESTADOS



50
estadios priorizados para su rehabilitación integral

DIAGNÓSTICO NACIONAL DE ESTADIOS

Metodología y proceso digital

FASE DE CAMPO Y CAPTURA DE DATOS

01

El origen: priorización estratégica

El proceso no es al azar: nace de la experiencia técnica de alto nivel, a partir del listado proporcionado por la Federación Venezolana de Béisbol (FVB).

02

Levantamiento digital con StarGIS

Captura móvil de 324 campos de diagnóstico, que incluyen texto, cifras y registros fotográficos de cada estadio.

stargis

PROCESAMIENTO Y REPORTE FINAL

03

Centralización y modelado de datos

Transmisión a una base de datos central y arquitectura de reportería mediante la herramienta StarBI.

starbi

04

Generación de fichas diagnósticas

Automatización de reportes detallados para la toma de decisiones sobre los estadios de béisbol.

ALCANCE DE LA INFORMACIÓN

De los estadios priorizados a las fichas técnicas de este documento

50

Estadios priorizados
Listado de la Federación Venezolana de Béisbol (FVB).

48

Con información de impacto social
Levantamiento comunitario en campo; cada uno tiene su ficha en este documento.

46

Con cómputo de presupuesto
Monto estimado de rehabilitación por estadio.

39

Con inspección técnica cargada en el sistema
Cargados por el colector en StarGIS (324 campos de diagnóstico y fotos).

BREVE RESEÑA

El plan contempla **50 estadios priorizados** a partir del listado de la Federación Venezolana de Béisbol. De ellos, **48** cuentan con información de impacto social levantada en campo y conforman las fichas de este documento. A la fecha, **39** estadios tienen su inspección técnica cargada en el sistema por parte del colector (StarGIS); los **9** restantes presentan su ficha con la información disponible —impacto social, cómputo, fotografías y jugador solicitante— y quedan identificados como **pendientes de carga**. Los 2 estadios restantes del plan aún no cuentan con información levantada.

El cómputo de presupuesto abarca 46 estadios por USD 7,943,159.74; incluye el Municipal de Puerto Ordaz Dionisio Abreu, que no forma parte de los 48 con información social.

PENDIENTES DE CARGA EN EL SISTEMA (9)

- **ESTADIO MENOR MANOA** · Bolívar
- **CAMPO ESCUELA DE BEISBOL MENOR SALVADOR PEREZ** · Carabobo
- **UCV PRUEBA PILOTO** · Distrito Capital
- **UNIVERSITARIO DE CARACAS** · Distrito Capital
- **LA CIUDADELA** · Miranda
- **POLIDEPORTIVO CUMBRES DE CURUMO** · Miranda
- **ROSELIANO PEREZ** · Portuguesa
- **ESTADIO L - 5** · Zulia
- **PEQUEÑA LIGA DE BEISBOL SAN FRANCISCO** · Zulia

INICIATIVA DE ALTO IMPACTO

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ESTADIOS PRIORIZADOS

Estadios visitados
48

Atletas
7,533

Escuelas de béisbol
982


Centros hospitalarios
174

Centros policiales
50

Centros educativos
346

UBCH
31

Consejos comunales
561



SERVICIOS BÁSICOS Y ESTILO DE VIDA

69 % cuenta con acceso a este servicio
Transporte público

67 % en condición regular o deficiente
Estado de vialidad

56 % con acceso óptimo de agua potable
Agua potable

58 % con buena red de distribución
Agua servida

INFORMACIÓN ADICIONAL

Familias
192,826

Niños censados
50,915

Adultos mayores
58,745

Embarazadas
984

CLASIFICACIÓN DE ESTADIOS

Estadios operativos: 1

2.08 %

Estadios en evaluación intermedia: 4

8.33 %

Estadios en estado crítico / inactivos: 43

89.58 %

Fuente: tableros StarBI · mapa de geolocalización de estadios

INVERSIÓN POR ESTADIO

Buenas condiciones: 1 | **Condiciones regulares: 4** | **Condiciones deficientes: 41**

Presupuesto total (USD)

USD 7,943,159.74

ESTADO	NOMBRE DEL ESTADIO	CONDICIÓN	PRESUPUESTO
ARAGUA	ESTADIO DAVID TORRES (LA PEDRERA)	Deficientes	USD 148,375.44
ARAGUA	ESTADIO DE BÉISBOL DE LA PICA	Deficientes	USD 136,852.74
ARAGUA	ESTADIO EL LIMÓN	Deficientes	USD 160,979.52
ARAGUA	ESTADIO EX-EMPRESA SUDAMTEX	Deficientes	USD 173,771.57
ARAGUA	ESTADIO FERMÍN LANDAETA (SAN MATEO)	Regulares	USD 164,590.73
ARAGUA	ESTADIO JOSÉ CASANOVA GODOY	Deficientes	USD 145,945.03
BOLÍVAR	ESTADIO DE BÉISBOL LOS ACEITICOS	Deficientes	USD 173,048.33
BOLÍVAR	ESTADIO HERES (CIUDAD BOLÍVAR)	Deficientes	USD 183,170.10
BOLÍVAR	ESTADIO MUNICIPAL SAN FÉLIX (BEISBOL MENOR MANOA)	Deficientes	USD 183,136.20
BOLÍVAR	MUNICIPAL DE PUERTO ORDAZ DIONISIO ABREU	Deficientes	USD 183,720.65
CARABOBO	ALFREDO PEDRIQUE	Deficientes	USD 162,066.58
CARABOBO	CAMPO DE BÉISBOL EL ROSARITO	Deficientes	USD 129,952.03
CARABOBO	CAMPO DIVIDENDO (LA ISABELICA)	Deficientes	USD 135,485.39
CARABOBO	ESTADIO ÁNGEL REMIDIO HERMOSO	Deficientes	USD 169,033.01
CARABOBO	MACACO FERNANDEZ	Deficientes	USD 164,217.04
CARACAS	CAMPO HÉCTOR ROSS (LA URBINA)	Deficientes	USD 152,852.44
CARACAS	ESCUELA GRACIANO RAVELO (EL VALLE)	Deficientes	USD 138,545.49
FALCÓN	ESTADIO ANTONIO NAVA	Deficientes	USD 156,094.58
FALCÓN	ESTADIO DE LAS VELITAS RAFAEL FAI RODRÍGUEZ	Deficientes	USD 175,233.65
FALCÓN	ESTADIO EDUARDO "TATA" AMAYA	Deficientes	USD 470,074.20
FALCÓN	ESTADIO MANAURE	Regulares	USD 175,736.13
LA GUAIRA	ESTADIO OSCAR SANTIAGO ESCOBAR	Deficientes	USD 173,351.64
LARA	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (DELFINES DE JOE)	Deficientes	USD 153,444.02

ESTADO	NOMBRE DEL ESTADIO	CONDICIÓN	PRESUPUESTO
LARA	ESTADIO DANIEL "CHINO" CANÓNICO	Deficientes	USD 182,181.79
LARA	ESTADIO DE CABUDARE	Deficientes	USD 169,231.30
LARA	ESTADIO DE LA UCLA	Buenas	USD 161,522.14
MIRANDA	CAMPO DE LECUMBERRY	Deficientes	USD 143,456.12
MIRANDA	CUMBRES DE CURUMO	Deficientes	USD 91,701.03
MIRANDA	ESTADIO DE GUATIRE	Deficientes	USD 178,310.97
MIRANDA	JOSE RAFAEL MACHADO	Deficientes	USD 148,040.32
MIRANDA	LA CIUDADELA CAMPO A Y B	Deficientes	USD 175,166.75
MONAGAS	ESTADIO EL PORVENIR	Deficientes	USD 174,010.58
NUEVA ESPARTA	ESCUELA ARÉVALO AGUILAR	Deficientes	USD 177,176.48
PORTUGUESA	ESTADIO JUAN DEL CERRO TOVAR ARAURE	Deficientes	USD 171,447.91
PORTUGUESA	ESTADIO MUNICIPAL DE AGUA BLANCA	Deficientes	USD 172,500.10
PORTUGUESA	ESTADIO MUNICIPAL DE GUANARE	Deficientes	USD 174,355.25
PORTUGUESA	ROSELIANO PEREZ	Deficientes	USD 177,242.63
SUCRE	ESTADIO DE CUMANÁ	Deficientes	USD 172,964.14
TRUJILLO	MARIO URDANETA ARAUJO	Deficientes	USD 184,051.40
YARACUY	EDWARD LUCENA DE ASENCIÓN	Deficientes	USD 175,777.34
ZULIA	ESTADIO ISAIAS SEGUNDO MONTIEL	Deficientes	USD 152,306.52
ZULIA	ESTADIO LUIS APARICIO "EL GRANDE"	Deficientes	USD 289,232.02
ZULIA	EVENCIO NAVA ESTADO ZULIA (CIUDAD OJEDA)	Regulares	USD 153,053.14
ZULIA	L-5 (CIUDAD OJEDA)	Deficientes	USD 155,372.27
ZULIA	PEQUEÑA LIGA COQUIVACOA	Regulares	USD 180,329.18
ZULIA	PEQUEÑA LIGA SAN FRANCISCO (EL BAJO)	Deficientes	USD 174,053.86

Fuente: cómputo de presupuesto estimado de rehabilitación (StarBI)

INICIATIVA DE ALTO IMPACTO

INFOGRAFÍA SOCIAL GENERAL

A través de la masificación deportiva y la reducción del tiempo de ocio, nuestra Gestión de Atención Pública Social transforma el tiempo libre en oportunidades de vida, promoviendo la salud y alejando a los jóvenes de las drogas.

ALCANCE COMUNITARIO

561
Consejos comunales

192,826
Familias

984
Embarazadas

50,915
Niños censados

58,745
Adultos mayores

18,183
Personas con discapacidad

NIVEL DE VIDA Y SERVICIOS

56 %
con acceso óptimo de agua potable
Agua potable

58 %
con buena red de distribución
Agua servida

69 %
cuenta con acceso a este servicio
Transporte público

88 %
con servicio cada 15 días
Gas doméstico

67 %
en condición regular o deficiente
Estado de vialidad

8 %
poseen servicio deficiente
Recolección de desechos sólidos

67 %
con buen acceso al servicio
Comunicación

INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

88
Plazas

79
Parques

211
Instituciones deportivas

220
Proyectos ejecutados

55
Cuadrantes de paz

346
Unidades educativas

INFORMACIÓN ADICIONAL

561
Casas de alimentación

192,826
Beneficiados

174
Centros hospitalarios

25
Zonas de alto riesgo

13,239
Casos de extrema vulnerabilidad

Fuente: levantamiento de impacto social comunitario (StarBI)

ÍNDICE DE FICHAS POR ESTADO

N.°	ESTADIO	MONTO (USD)	PÁG.
ARAGUA			
01	ESTADIO DAVID TORRES (LA PEDRERA)	148,375.44	8
02	ESTADIO DE BÉISBOL DE LA PICA	136,852.74	9
03	ESTADIO EL LIMÓN	160,979.52	10
04	ESTADIO EX-EMPRESA SUDAMTEX	173,771.57	11
05	ESTADIO FERMÍN LANDAETA (SAN MATEO)	164,590.73	12
06	ESTADIO JOSÉ CASANOVA GODOY	145,945.03	13
BOLÍVAR			
07	ESTADIO DE BÉISBOL LOS ACEITICOS	173,048.33	14
08	ESTADIO HERES (CIUDAD BOLÍVAR)	183,170.10	15
09	ESTADIO MENOR MANOA	183,136.20	16
CARABOBO			
10	ALFREDO PEDRIQUE	162,066.58	17
11	CAMPO DE BÉISBOL EL ROSARITO	129,952.03	18
12	CAMPO DIVIDENDO (LA ISABELICA)	135,485.39	19
13	CAMPO ESCUELA DE BEISBOL MENOR SALVADOR PEREZ	Por definir	20
14	ESTADIO ÁNGEL REMIDIO HERMOSO	169,033.01	21
15	MACACO FERNANDEZ	164,217.04	22
DISTRITO CAPITAL			
16	ESCUELA GRACIANO RAVELO (EL VALLE)	138,545.49	23
17	UCV PRUEBA PILOTO	Por definir	24
18	UNIVERSITARIO DE CARACAS	Por definir	25
FALCÓN			
19	ESTADIO ANTONIO NAVA	156,094.58	26
20	ESTADIO DE LAS VELITAS RAFAEL FAI RODRÍGUEZ	175,233.65	27
21	ESTADIO EDUARDO "TATA" AMAYA	470,074.20	28
22	ESTADIO MANAURE	175,736.13	29
LA GUAIRA			
23	ESTADIO OSCAR SANTIAGO ESCOBAR	173,351.64	30
LARA			
24	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (DELFINES DE JOE)	153,444.02	31
LARA			
25	E.M.B LAS MERCEDES	169,231.30	32
26	ESTADIO DANIEL "CHINO" CANÓNICO	182,181.79	33
27	ESTADIO DE LA UCLA	161,522.14	34
MIRANDA			
28	CAMPO DE LECUMBERRY	143,456.12	35
29	CAMPO HÉCTOR ROSS (LA URBINA)	152,852.44	36
30	JOSE RAFAEL MACHADO	148,040.32	37
31	LA CIUDADELA	175,166.75	38
32	MIGUEL LORENZO GARCIA	178,310.97	39
33	POLIDEPORTIVO CUMBRES DE CURUMO	91,701.03	40
MONAGAS			
34	ESTADIO EL PORVENIR	174,010.58	41
NUEVA ESPARTA			
35	ESCUELA ARÉVALO AGUILAR	177,176.48	42
PORTUGUESA			
36	ESTADIO JUAN DEL CERRO TOVAR ARAURE	171,447.91	43
37	ESTADIO MUNICIPAL DE AGUA BLANCA	172,500.10	44
38	ESTADIO MUNICIPAL DE GUANARE	174,355.25	45
39	ROSELIANO PEREZ	177,242.63	46
SUCRE			
40	RAMON RIVAS BOLIVARIANO	172,964.14	47
TRUJILLO			
41	MARIO URDANETA ARAUJO	184,051.40	48
YARACUY			
42	EDWARD LUCENA DE ASENCIÓN	175,777.34	49
ZULIA			
43	ESTADIO ISAIAS SEGUNDO MONTIEL	152,306.52	50
44	ESTADIO L - 5	155,372.27	51
45	ESTADIO LUIS APARICIO "EL GRANDE"	289,232.02	52
46	PEQUEÑA LIGA COQUIVACOA	180,329.18	53
47	PEQUEÑA LIGA DE BEISBOL SAN FRANCISCO	174,053.86	54
48	VENCIÓ NAVAS (EL CUJI)	153,053.14	55

● verde: buenas condiciones · ● naranja: regulares · ● rojo: deficientes

ARAGUA · MUNICIPIO GIRARDOT · PQ. LAS DELICIAS

ESTADIO DAVID TORRES (LA PEDRERA)

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-21

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 148,375.44

REGISTRO FOTOGRÁFICO







UBICACIÓN SATELITAL

10.27984, -67.56329





SOLICITADO POR

Miguel Cabrera

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Av. Principal, Sector La Pedrera, Calle El Estadio, Maracay

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Richard Estrada (encargado Re...	CONSEJO COMUNAL Las Minas I

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Campo cercado con muro de bloques y tribuna techada, pero con sistemas críticos comprometidos. El diamante es de tierra suelta y requiere remoción y siembra de grama; los baños y la cantina necesitan remodelación, y los seis postes de iluminación carecen de cableado por hurto. Se requiere construir bullpens y clubhouse, y atender la ocupación irregular de un área bajo las gradas, como pasos previos a la rehabilitación.

ENTORNO COMUNITARIO

9 Centros de salud	7 Unid. educativas	1 Centros policiales	— Inst. deportivas
1 Parques	5 Plazas	1 Cuadrantes de paz	7 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

200 Atletas beneficiados	1 Escuelas de béisbol
4,000 Niños censados	1,600 Familias
2,500 Adultos mayores	50 Embarazadas
6,400 Pers. con discapacidad	12 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

● Agua potable	Deficiente
● Agua servida	Deficiente
● Gas doméstico	Cada 3 meses el servicio
● Electricidad	Deficiente, racionamiento de luz cada 4 o 5 horas
● Transporte	Déficit no hay transporte público sí no privado hasta las 7
● Comunicación	Deficiente servicio de CANTV en cuanto a internet
● Desechos sólidos	Deficiente pasan 1 sola vez a la semana
● Vialidad	Asfaltado mediante comunidad 50% mediante proyecto

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Escuela de Bèisbol David Torres Pre-Infantil, Infantil, Pre-Junior	150
TOTAL · 1 ESCUELA	150

ARAGUA · MUNICIPIO LIBERTADOR · CM. PALO NEGRO

ESTADIO DE BÉISBOL DE LA PICA

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-21

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 136,852.74

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

9.99200, -67.06159 ↗

Vista satelital pendiente
9.99200, -67.06159



SOLICITADO POR

Carlos Guzmán

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Sector la pica, ciudad palo negro

ESTATUS OPERATIVO Entrenamiento	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN No
COORDINADOR Romero Hernández	CONSEJO COMUNAL —

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Complejo deportivo en estado deficiente, destinado actualmente a entrenamiento. El diamante es de tierra suelta, sin grama y con fallas de drenaje; los dugouts presentan daños estructurales y las cubiertas de las gradas metálicas muestran desgaste. Carece de bullpen y clubhouse, los baños no disponen de agua potable y la iluminación no funciona, por lo que se prioriza la recuperación del terreno de juego y de los servicios básicos de agua y electricidad.

ENTORNO COMUNITARIO

2 Centros de salud	1 Unid. educativas	— Centros policiales	2 Inst. deportivas
1 Parques	1 Plazas	1 Cuadrantes de paz	7 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

Atletas beneficiados

— Niños censados

4,330 Familias

1,036 Adultos mayores

30 Embarazadas

248 Pers. con discapacidad

13 Consejos comunales

Escuelas de béisbol

SERVICIOS BÁSICOS

● Agua potable	Pozo de agua dañado
● Agua servida	Botándose, calles dañadas por esta situación
● Gas doméstico	Atienden mensualmente
● Electricidad	Racionamiento cada 5 a 4 horas
● Transporte	Bien
● Comunicación	Bien
● Desechos sólidos	Solo pasa 1 vez a la semana
● Vialidad	Una comunidad sin asfalto

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Sin escuelas registradas en la inspección.

ARAGUA · MUNICIPIO MARIO B IRAGORRY · CM. EL LIMON


ESTADIO EL LIMÓN

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-25

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 160,979.52

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN SATELITAL

10.29744, -67.63829






SOLICITADO POR

Ezequiel Tovar
José Altuve

Jugadores solicitantes de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Calle Ribas con calle Estadio

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL Otros
TIPOLOGÍA —	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Doris Gideon	CONSEJO COMUNAL Maya La Cruz

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación operativa con edificaciones de servicio de mampostería en estado aceptable, aunque calificada en condiciones deficientes. Se observan baños con piezas sanitarias incompletas, un área de comedor con muros manchados por humedad y techos de láminas que requieren mantenimiento. Ante la ausencia de observaciones del inspector, se requiere una evaluación técnica en sitio para precisar el estado del terreno de juego y el alcance de la intervención.

ENTORNO COMUNITARIO

1 Centros de salud	3 Unid. educativas	— Centros policiales	3 Inst. deportivas
1 Parques	0 Plazas	1 Cuadrantes de paz	5 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

87 Atletas beneficiados	**3** Escuelas de béisbol
750 Niños censados	**1,152** Familias
490 Adultos mayores	**5** Embarazadas
10 Pers. con discapacidad	**6** Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

● Agua potable	Buena
● Agua servida	Buena
● Gas doméstico	Buena
● Electricidad	Buena
● Transporte	Bueno
● Comunicación	Buena
● Desechos sólidos	Buena
● Vialidad	Regular de concreto

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Escuela de beisbol Menos Los Angeles Pre-Infantil, Infantil, Pre-Junior, Junior	58
Academia Adrian Infantil	12
Kd Lenin Infantil	15
TOTAL · 3 ESCUELAS	**85**

ARAGUA · MUNICIPIO GIRARDOT · PQ. JOSE CASANOVA GODOY

ESTADIO EX-EMPRESA SUDAMTEX

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-25

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 173,771.57

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

10.23921, -67.59383





SOLICITADO POR

Juan Graterol

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: AV BERMUDEZ SUR MARACAY

ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS LEGAL
—	—
TIPOLOGÍA	**AFORO**
—	—
USO	**CAFETÍN**
—	No
COORDINADOR	**CONSEJO COMUNAL**
Luis Garcia	SENTA ANA

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación en condiciones deficientes, sin información disponible sobre su estatus operativo, tipología ni áreas. Se observa un terreno de juego de tierra, desnivelado y sin grama, con dugouts de estructura liviana y cercas de malla con signos de deterioro. El suministro eléctrico se reporta deficiente, por lo que se requiere una evaluación técnica en sitio para precisar el alcance de la rehabilitación, con énfasis en el terreno y la iluminación.

ENTORNO COMUNITARIO

3 Centros de salud	10 Unid. educativas	— Centros policiales	10 Inst. deportivas
1 Parques	3 Plazas	2 Cuadrantes de paz	1 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

— Atletas beneficiados	1 Escuelas de béisbol
— Niños censados	900 Familias
— Adultos mayores	— Embarazadas
— Pers. con discapacidad	10 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

● Agua potable	Bien
● Agua servida	Bien
● Gas doméstico	Bien
● Electricidad	Se va 4 veces al dia
● Transporte	Bien
● Comunicación	Bien
● Desechos sólidos	Bien, pasa cada 4 días
● Vialidad	80% BUENA

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Sin escuelas registradas en la inspección.

ARAGUA · MUNICIPIO BOLIVAR (ARAGUA) · CM. SAN MATEO

ESTADIO FERMÍN LANDAETA (SAN MATEO)

● Condiciones regulares | Inspección: 2026-05-25

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 164,590.73

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

10.22131, -67.41929





SOLICITADO POR

Aquiles Torrealba

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Calle Laurel, estado Aragua

ESTATUS OPERATIVO Entrenamiento	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Entre 1.001 y 5.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN No
COORDINADOR Yomar Reyes	CONSEJO COMUNAL 23 de enero

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación en condiciones regulares, con limitaciones que restringen su uso al entrenamiento. El diamante carece de grama, presenta el jardín central desnivelado, fallas en el perímetro y en los drenajes. La acometida cuenta con seis postes sin iluminación y el sistema desmantelado; se observan baños con manchas de humedad. Se requiere recuperar el sistema eléctrico, cercar la jaula de bateo y el área del pitcher y mejorar el suministro de agua.

ENTORNO COMUNITARIO

5 Centros de salud	0 Unid. educativas	1 Centros policiales	0 Inst. deportivas
0 Parques	0 Plazas	1 Cuadrantes de paz	7 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

85 Atletas beneficiados	3 Escuelas de béisbol
863 Niños censados	4,554 Familias
1,138 Adultos mayores	68 Embarazadas
474 Pers. con discapacidad	12 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Regular
Agua servida	Regular
Gas doméstico	Regular
Electricidad	Regular
Transporte	Regular
Comunicación	Regular
Desechos sólidos	Regular
Vialidad	Regular (reparaciones)

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Tigres Iniciación, Pre-Infantil, Infantil	85
Pumas san mateo Iniciación, Pre-Infantil, Infantil, Pre-Junior	87
Astros de la casita Iniciación, Pre-Infantil, Infantil	73
TOTAL · 3 ESCUELAS	**245**

ARAGUA · MUNICIPIO GIRARDOT · PQ. PEDRO JOSE OVALLES

ESTADIO JOSÉ CASANOVA GODOY

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-21

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 145,945.03

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

10.21934, -67.58605





SOLICITADO POR

Eduard Bazardo

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Calle San Carlos Maracay

ESTATUS OPERATIVO: Entrenamiento	ESTATUS LEGAL: En concesión
TIPOLOGÍA: Academia	AFORO: Menos de 1.000 personas
USO: Exclusivo Béisbol	CAFETÍN: No
COORDINADOR: Guil Crespo	CONSEJO COMUNAL: —

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Academia de entrenamiento con infraestructura de servicios en estado crítico. El diamante y los jardines requieren nivelación y cambio de grama; los baños se observan sin piezas sanitarias completas y la jaula de bateo, con techo y paredes deteriorados. Los drenajes pluviales y las tanquillas de aguas servidas están colapsados, y la red eléctrica lleva ocho años inactiva, por lo que se prioriza la recuperación hidrosanitaria y eléctrica.

ENTORNO COMUNITARIO

9 Centros de salud	9 Unid. educativas	1 Centros policiales	4 Inst. deportivas
1 Parques	— Plazas	1 Cuadrantes de paz	7 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

100 Atletas beneficiados	**2** Escuelas de béisbol
1,267 Niños censados	**9,345** Familias
4,091 Adultos mayores	**44** Embarazadas
66 Pers. con discapacidad	**16** Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Llega 2 veces a la semana
Agua servida	Derrumbe
Gas doméstico	Bien
Electricidad	Racionamiento cada 4/5 horas
Transporte	Con problemas por calles deterioradas
Comunicación	Bien por parte de la privada
Desechos sólidos	Bien el camion llega semanal
Vialidad	40% bien

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Damvet Iniciación, Pre-Infantil, Infantil, Pre-Junior	50
Los Criollos Iniciación, Pre-Infantil, Infantil, Pre-Junior	50
TOTAL · 2 ESCUELAS	**100**

BOLÍVAR · MUNICIPIO ANGOSTURA DEL OR · PQ. LA SABANITA

ESTADIO DE BÉISBOL LOS ACEITICOS

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-15

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 173,048.33

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

8.09710, -63.55135

Vista satelital pendiente
8.09710, -63.55135



SOLICITADO POR

Eugenio Suárez

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: SECTOR LOS ACEITICOS II.

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL Otros
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Multideportivo	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Ventura Rivas	CONSEJO COMUNAL NACIDO PARA VENCER

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación operativa en condiciones deficientes, con sistemas de soporte deteriorados. Se observa un terreno con grama irregular y vegetación dispersa, sin sistema de riego, así como desgaste de pintura en la cabina y las tribunas. Según lo reportado, los sanitarios públicos están inhabilitados, los dugouts carecen de bancas y la estructura de soporte presenta corrosión; se prioriza la restitución de la cerca perimetral y el saneamiento estructural.

ENTORNO COMUNITARIO

2 Centros de salud	5 Unid. educativas	2 Centros policiales	3 Inst. deportivas
2 Parques	— Plazas	— Cuadrantes de paz	3 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

250 Atletas beneficiados	2 Escuelas de béisbol
— Niños censados	2,700 Familias
— Adultos mayores	— Embarazadas
— Pers. con discapacidad	13 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Buena
Agua servida	Buena
Gas doméstico	Buena
Electricidad	Buena
Transporte	Buena
Comunicación	Buena
Desechos sólidos	Sí
Vialidad	Necesitan reparaciones

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Escuela Aceiticos Ram Pre-Junior, Iniciación, Pre-Infantil, Infantil, Junior, Juvenil	121
Fudacitico Iniciación, Pre-Infantil, Infantil, Pre-Junior, Junior, Juvenil	130
TOTAL · 2 ESCUELAS	**251**

BOLÍVAR · MUNICIPIO ANGOSTURA DEL OR · PQ. VISTA HERMOSA

ESTADIO HERES (CIUDAD BOLÍVAR)

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-25

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 183,170.10

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

8.11217, -63.54114





SOLICITADO POR

Víctor Martínez

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Angostura del Orinoco, bolivar

ESTATUS OPERATIVO Entrenamiento	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Entre 1.001 y 5.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN No
COORDINADOR Domingo Espinoza	CONSEJO COMUNAL —

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Estadio con estructura perimetral, tribunas techadas y torres de iluminación aparentemente íntegras, pero en condiciones deficientes. El terreno de juego se observa sin grama en el infield y con jardines degradados, con amplias zonas de tierra expuesta. Dado que no se dispone de observaciones del inspector, se requiere una evaluación técnica en sitio para precisar el alcance de la rehabilitación del terreno, la iluminación y los servicios.

ENTORNO COMUNITARIO

2 Centros de salud	5 Unid. educativas	— Centros policiales	2 Inst. deportivas
1 Parques	1 Plazas	— Cuadrantes de paz	— Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

60 Atletas beneficiados	8 Escuelas de béisbol
— Niños censados	— Familias
— Adultos mayores	— Embarazadas
— Pers. con discapacidad	2 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Buena
Agua servida	Buena
Gas doméstico	Buena
Electricidad	Buena
Transporte	Buena
Comunicación	Mal
Desechos sólidos	Sí
Vialidad	Sin dato

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Bravos de bolivar Iniciación, Pre-Infantil, Infantil	60
Franklin Alstar Iniciación, Pre-Infantil, Infantil, Compota	120

+ 6 escuela(s) adicional(es) incluidas en el total

TOTAL · 8 ESCUELAS 750

BOLÍVAR

ESTADIO MENOR MANOA

● Condiciones deficientes


Inspección técnica pendiente de carga

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 183,136.20

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN SATELITAL

8.34930, -62.66216



?

SOLICITADO POR

Jugador por asignar

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: No registrada

ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS LEGAL
—	—
TIPOLOGÍA	**AFORO**
—	—
USO	**CAFETÍN**
—	—
COORDINADOR	**CONSEJO COMUNAL**
—	—

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Infraestructura con gradas techadas de estructura metálica y malla protectora, pero con el terreno de juego en condiciones deficientes. Se observa el diamante de arcilla seca y suelta, con el jardín cubierto por grama rala, parches de tierra expuesta y zonas sin cobertura vegetal; las estructuras metálicas muestran signos de oxidación y la iluminación cuenta con torres instaladas. Su inspección técnica está pendiente de carga en el sistema.

ENTORNO COMUNITARIO

1 Centros de salud	4 Unid. educativas	— Centros policiales	2 Inst. deportivas
2 Parques	— Plazas	4 Cuadrantes de paz	4 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

Atletas beneficiados	Escuelas de béisbol
— Niños censados	1,400 Familias
— Adultos mayores	— Embarazadas
— Pers. con discapacidad	4 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Buena
Agua servida	Buena
Gas doméstico	Buena
Electricidad	Buena
Transporte	Buena
Comunicación	Buena
Desechos sólidos	Sí
Vialidad	Necesitan reparaciones

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Pendiente de carga de la inspección técnica.

CARABOBO · MUNICIPIO GUACARA · PQ. CIUDAD ALIANZA

ALFREDO PEDRIQUE

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-26

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 162,066.58

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto pendiente

Foto pendiente

Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

10.20226, -67.89467





SOLICITADO POR

Antonio Senzatela

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Segunda etapa a María Josefa

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Magleidy Aponte	CONSEJO COMUNAL 5ta Etapa

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación de uso regular con un deterioro estructural crítico en el clubhouse, donde la losa presenta filtraciones activas que comprometen el acero de refuerzo. El sistema eléctrico es obsoleto, con iluminación deficiente y tomas inoperativas que representan un riesgo. Los dugouts requieren ajustar sus protecciones y rehabilitar la grama artificial, y los bullpens, reparar su cercado. Se prioriza la impermeabilización y la sustitución de revestimientos.

ENTORNO COMUNITARIO

5 Centros de salud	11 Unid. educativas	1 Centros policiales	7 Inst. deportivas
5 Parques	2 Plazas	1 Cuadrantes de paz	13 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

294 Atletas beneficiados	**3** Escuelas de béisbol
8,077 Niños censados	**7,746** Familias
4,500 Adultos mayores	**60** Embarazadas
987 Pers. con discapacidad	**12** Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

● Agua potable	Buena
● Agua servida	En mantenimiento
● Gas doméstico	Regular
● Electricidad	Regular
● Transporte	Regular
● Comunicación	Buena
● Desechos sólidos	Sí
● Vialidad	Regular (reparaciones)

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
E.B.M Magallanitos Pre-Infantil	200
E.B.M Monarcas Infantil	62
E.B.M Monarcas Soñadores Iniciación	32
TOTAL · 3 ESCUELAS	**294**

CARABOBO · MUNICIPIO VALENCIA · PQ. SAN JOSE

CAMPO DE BÉISBOL EL ROSARITO

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-21

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 129,952.03

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

10.19058, -67.99724





SOLICITADO POR

Nelson Poggioli

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Frente a la cancha la Rosarito, Diagonal a Servicio a Grua Piña

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN No
COORDINADOR Ricardo Corzo	CONSEJO COMUNAL Consejo Comunal Rosarito

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación operativa con déficit funcional en sus sistemas de soporte. El diamante presenta desnivel y acumulación de agua por drenaje deficiente, con áreas de tierra sin cobertura vegetal; las gradas metálicas y la estructura de techos muestran deterioro, al igual que soldaduras y mallas de protección. La red eléctrica es insuficiente y el sistema de bombeo está inactivo, por lo que se priorizan la nivelación del terreno, la sustitución de gradas y la remodelación de baños.

ENTORNO COMUNITARIO

4 Centros de salud	**88** Unid. educativas	**1** Centros policiales	**19** Inst. deportivas
4 Parques	**12** Plazas	**1** Cuadrantes de paz	**8** Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

90 Atletas beneficiados	**1** Escuelas de béisbol
7,931 Niños censados	**6,835** Familias
2,939 Adultos mayores	**0** Embarazadas
0 Pers. con discapacidad	**58** Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Buena
Agua servida	Buena
Gas doméstico	Sí
Electricidad	Buena
Transporte	Regular
Comunicación	Buena
Desechos sólidos	Sí
Vialidad	Regular (reparaciones)

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Talentos del Sur Infantil, Pre-Infantil, Pre-Junior	**90**
TOTAL · 1 ESCUELA	**90**

CARABOBO · MUNICIPIO VALENCIA · PQ. RAFAEL URDANETA

CAMPO DIVIDENDO (LA ISABELICA)

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-15

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 135,485.39

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

10.16452, -67.96767






SOLICITADO POR

Enmanuel De Jesús Omar López

Jugadores solicitantes de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Urbanización la Isabelica. Av. 2 calle este y oeste

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN No
COORDINADOR Jesus Pacheco	CONSEJO COMUNAL Luz y Verdad

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Campo de uso intensivo en estado deficiente, con fallas que comprometen su funcionalidad deportiva. El diamante carece de grama y presenta acumulación de agua por drenaje insuficiente; los dugouts muestran deterioro avanzado, y los baños operan sin agua potable. La tribuna techada se conserva, pero la iluminación deportiva está inoperativa y el acceso carece de control, por lo que se prioriza el drenaje, el terreno y el sistema eléctrico.

ENTORNO COMUNITARIO

0 Centros de salud	1 Unid. educativas	1 Centros policiales	2 Inst. deportivas
1 Parques	1 Plazas	1 Cuadrantes de paz	1 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

550 Atletas beneficiados	**10** Escuelas de béisbol
347 Niños censados	**1,320** Familias
704 Adultos mayores	**38** Embarazadas
72 Pers. con discapacidad	**4** Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Regular
Agua servida	Regular
Gas doméstico	Buena
Electricidad	Regular
Transporte	Buena
Comunicación	Mala
Desechos sólidos	Buena
Vialidad	Regular

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Odenor Compota, Iniciación, Pre-Infantil, Infantil, Pre-Junior, Junior, Juvenil	208
Marineros Pre-Infantil	69
Esfuerzo Pre-Infantil, Junior	54
Red Sox 99 Junior, Infantil	130

+ 6 escuela(s) adicional(es) incluidas en el total

TOTAL · 10 ESCUELAS **832**

CARABOBO

CAMPO ESCUELA DE BEISBOL MENOR SALVADOR PEREZ

● Condiciones deficientes

Inspección técnica pendiente de carga

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

Por definir

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto pendiente

Foto pendiente

Foto pendiente

Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

Vista satelital pendiente



SOLICITADO POR

Salvador Pérez

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: No registrada

ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS LEGAL
—	—
TIPOLOGÍA	**AFORO**
—	—
USO	**CAFETÍN**
—	—
COORDINADOR	**CONSEJO COMUNAL**
—	—

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación incluida en el plan priorizado de recuperación, ubicada en un entorno con acceso por vía asfaltada y servicios de agua potable, aguas servidas, energía eléctrica y transporte calificados como regulares. Su ficha técnica de inspección se encuentra pendiente de carga en el sistema, por lo que se requiere una evaluación en sitio para determinar el estado del terreno de juego, las gradas y los sistemas de soporte.

ENTORNO COMUNITARIO

16 Centros de salud	**4** Unid. educativas	**—** Centros policiales	**7** Inst. deportivas
3 Parques	**4** Plazas	**4** Cuadrantes de paz	**7** Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

Atletas beneficiados

0 Niños censados	**5,200** Familias
0 Adultos mayores	**0** Embarazadas
0 Pers. con discapacidad	**53** Consejos comunales

Escuelas de béisbol

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Regular
Agua servida	Regular
Gas doméstico	Regular
Electricidad	Regular
Transporte	Regular
Comunicación	Regular
Desechos sólidos	Regular
Vialidad	Asfaltado

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Pendiente de carga de la inspección técnica.

CARABOBO · MUNICIPIO PUERTO CABELLO · PQ. FRATERNIDAD

ESTADIO ÁNGEL REMIDIO HERMOSO

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-26

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 169,033.01

REGISTRO FOTOGRÁFICO







UBICACIÓN SATELITAL

10.49683, -66.84453 ↗

Vista satelital pendiente
10.49683, -66.84453




SOLICITADO POR

William Contreras
Willson Contreras

Jugadores solicitantes de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: en la avenida alis lebrum

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL Otros
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Entre 1.001 y 5.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Leonardo Castillo	CONSEJO COMUNAL portuario comercial turistica p...

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Estructura en buenas condiciones generales, con diamante y grama en excelente estado, aunque requiere mantenimiento correctivo en sistemas puntuales. Se deben sustituir cinco fluxómetros y láminas de la cubierta de gradas, y reparar los vidrios del área de prensa. Las tres bombas de agua carecen de mantenimiento desde 2015 y su tablero no tiene acometida. Se prioriza el sistema de bombeo, la pintura general, la seguridad y la ampliación de la malla del backstop.

ENTORNO COMUNITARIO

1 Centros de salud	7 Unid. educativas	1 Centros policiales	4 Inst. deportivas
2 Parques	6 Plazas	1 Cuadrantes de paz	14 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

232 Atletas beneficiados	3 Escuelas de béisbol
1,106 Niños censados	4,781 Familias
1,065 Adultos mayores	73 Embarazadas
128 Pers. con discapacidad	10 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

● Agua potable	Bueno
● Agua servida	Bueno
● Gas doméstico	Sí
● Electricidad	Buena
● Transporte	Buena
● Comunicación	Buena
● Desechos sólidos	Sí
● Vialidad	Regular (reparaciones)

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Academia de Beisbol Kfp 48 Pre-Junior, Junior, Juvenil	100
Marlin Toros Peces Espada Pre-Infantil, Infantil, Pre-Junior	100
Escuala Kikimball	—
TOTAL · 3 ESCUELAS	**200**

CARABOBO · MUNICIPIO VALENCIA · PQ. RAFAEL URDANETA

MACACO FERNANDEZ

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-21

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 164,217.04

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

10.14473, -67.93751





SOLICITADO POR

Jhonathan Díaz

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Calle Blanco Gasperi con Calle Estadio

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR David Fernandez Macaco	CONSEJO COMUNAL Gran Comuna Flor Amarilla

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Base estructural sólida, pero comprometida por el deterioro de sus sistemas críticos y la falta de mantenimiento especializado. El diamante presenta una capacidad operativa del 60 %, con terreno desnivelado y una capa vegetal contaminada por maleza que exige la sustitución total de la grama. El punto eléctrico es el de mayor vulnerabilidad, ya que fue objeto de hurto pese a contar con transformadores; las gradas y paredes requieren además pintura.

ENTORNO COMUNITARIO

9 Centros de salud	3 Unid. educativas	1 Centros policiales	5 Inst. deportivas
0 Parques	1 Plazas	2 Cuadrantes de paz	6 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

312 Atletas beneficiados	3 Escuelas de béisbol
— Niños censados	15,000 Familias
— Adultos mayores	— Embarazadas
— Pers. con discapacidad	12 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Sí
Agua servida	Sí
Gas doméstico	Sí
Electricidad	Sí
Transporte	Sí
Comunicación	Sí
Desechos sólidos	Sí
Vialidad	Necesitan Reparacion

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Pequeña Liga Flor Amarillo Pre-Infantil, Infantil	178
Club Los Intocables (Kikimball) Iniciación, Pre-Infantil, Infantil	30

+ 1 escuela(s) adicional(es) incluidas en el total

TOTAL · 3 ESCUELAS 223

DISTRITO CAPITAL · MUNICIPIO LIBERTADOR (CARACAS) · PQ. EL VALLE

ESCUELA GRACIANO RAVELO (EL VALLE)

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-21

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 138,545.49

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

10.45950, -66.91526





SOLICITADO POR

Francisco Cartaya

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Calle 8 de los Jardines del Valle

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN No
COORDINADOR Richard Mejia	CONSEJO COMUNAL Un cafe mas

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Diamante en uso regular, pero con un campo de arena sin montículo, mal drenaje y encharcamientos por filtraciones de viviendas vecinas. Los dugouts requieren reparación de paredes, pintura y del techo corroído, además de luminarias. Los reflectores están fuera de servicio y no existen gradas ni bullpens. La prioridad es sustituir la malla ciclón y elevar su altura, pues las pelotas dañan vehículos vecinos, junto con la corrección del drenaje.

ENTORNO COMUNITARIO

3 Centros de salud	11 Unid. educativas	1 Centros policiales	8 Inst. deportivas
0 Parques	0 Plazas	1 Cuadrantes de paz	12 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

120 Atletas beneficiados	1 Escuelas de béisbol
1,607 Niños censados	2,096 Familias
1,673 Adultos mayores	8 Embarazadas
57 Pers. con discapacidad	8 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

● Agua potable	Buena
● Agua servida	Buena
● Gas doméstico	Sí
● Electricidad	Buena
● Transporte	Regular
● Comunicación	Buena
● Desechos sólidos	Sí
● Vialidad	Mala (reparaciones)

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Graciano Rabelo Iniciación	120
TOTAL · 1 ESCUELA	**120**

DISTRITO CAPITAL

UCV PRUEBA PILOTO

● Condiciones deficientes | Inspección técnica pendiente de carga

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

Por definir

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto pendiente | Foto pendiente

Foto pendiente | Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

Vista satelital pendiente

?

SOLICITADO POR

Jugador por asignar

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: No registrada

ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS LEGAL
—	—
TIPOLOGÍA	**AFORO**
—	—
USO	**CAFETÍN**
—	—
COORDINADOR	**CONSEJO COMUNAL**
—	—

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación incluida en el plan priorizado de recuperación, con servicios de agua potable, aguas servidas y energía eléctrica calificados como buenos y disponibilidad de transporte, aunque las vías de acceso requieren reparaciones. Su ficha técnica de inspección se encuentra pendiente de carga en el sistema, por lo que se requiere una evaluación en sitio para determinar el estado del terreno de juego y de sus instalaciones complementarias.

ENTORNO COMUNITARIO

1 Centros de salud	2 Unid. educativas	— Centros policiales	12 Inst. deportivas
0 Parques	2 Plazas	1 Cuadrantes de paz	— Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

Atletas beneficiados

0 Niños censados	0 Familias
0 Adultos mayores	0 Embarazadas
0 Pers. con discapacidad	0 Consejos comunales

Escuelas de béisbol

SERVICIOS BÁSICOS

● Agua potable	Buena
● Agua servida	Buena
● Gas doméstico	Sí
● Electricidad	Buena
● Transporte	Sí
● Comunicación	Buena
● Desechos sólidos	Sí
● Vialidad	Mala (reparaciones)

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Pendiente de carga de la inspección técnica.

DISTRITO CAPITAL

UNIVERSITARIO DE CARACAS

● Condiciones deficientes

Inspección técnica pendiente de carga

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

Por definir

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto pendiente

Foto pendiente

Foto pendiente

Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

10.49008, -66.88378





SOLICITADO POR

Jesús Luzardo

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: No registrada

ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS LEGAL
—	—
TIPOLOGÍA	**AFORO**
—	—
USO	**CAFETÍN**
—	—
COORDINADOR	**CONSEJO COMUNAL**
—	—

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación incluida en el plan priorizado de recuperación. Durante el levantamiento no se suministró información sobre servicios básicos ni de impacto social, y su ficha técnica de inspección se encuentra pendiente de carga en el sistema. Se requiere una evaluación en sitio que permita determinar el estado del terreno de juego, las gradas, la iluminación y los servicios, como base para definir el alcance de la intervención.

ENTORNO COMUNITARIO

— Centros de salud	— Unid. educativas	— Centros policiales	— Inst. deportivas
— Parques	— Plazas	— Cuadrantes de paz	— Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

Atletas beneficiados —	Escuelas de béisbol —
Niños censados —	Familias —
Adultos mayores —	Embarazadas —
Pers. con discapacidad —	Consejos comunales —

No se suministró información de impacto social durante el levantamiento.

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Sin dato
Agua servida	Sin dato
Gas doméstico	Sin dato
Electricidad	Sin dato
Transporte	Sin dato
Comunicación	Sin dato
Desechos sólidos	Sin dato
Vialidad	Sin dato

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Pendiente de carga de la inspección técnica.

FALCÓN · MUNICIPIO MIRANDA · PQ. SAN GABRIEL

ESTADIO ANTONIO NAVA

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-26

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 156,094.58

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

11.25194, -69.56306

Vista satelital pendiente
11.25194, -69.56306

SOLICITADO POR

Jugador por asignar

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Avenida Rafael gallardo con maracibo

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Dennys Sanchez	CONSEJO COMUNAL Parcelamiento Santa Ana Coro

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Infraestructura con un deterioro estimado del 80 % de su estructura y sistemas comprometidos. Se observa el muro perimetral fracturado, con acero de refuerzo expuesto y malla colapsada en varios tramos; los dugouts carecen de techo y paredes, y la jaula de bateo presenta corrosión. Los baños se encuentran en malas condiciones y el alumbrado es insuficiente, por lo que se prioriza la reconstrucción de la cerca perimetral, los dugouts y el sistema de iluminación.

ENTORNO COMUNITARIO

2 Centros de salud	7 Unid. educativas	1 Centros policiales	3 Inst. deportivas
2 Parques	2 Plazas	1 Cuadrantes de paz	0 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

140 Atletas beneficiados	1 Escuelas de béisbol
627 Niños censados	4,829 Familias
3,112 Adultos mayores	42 Embarazadas
2,813 Pers. con discapacidad	14 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

● Agua potable	Buenas
● Agua servida	Buenas
● Gas doméstico	Buenas
● Electricidad	Buenas
● Transporte	Buenas
● Comunicación	Buenas
● Desechos sólidos	Buenas
● Vialidad	Regular

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Oswaldo Castellano Velas Infantil, Juvenil	140
TOTAL · 1 ESCUELA	**140**

FALCÓN · MUNICIPIO MIRANDA · PQ. SAN ANTONIO

ESTADIO DE LAS VELITAS RAFAEL FAI RODRÍGUEZ

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-26

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 175,233.65

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

11.23063, -69.49799

Vista satelital pendiente
11.23063, -69.49799



SOLICITADO POR

Rolando Valles

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Avenida principal urbanización 480

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Oscar González	CONSEJO COMUNAL Gigante Hugo Chávez

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación operativa con deterioro significativo en sus componentes perimetrales y sanitarios. Se observa el muro de la cerca con acero de refuerzo expuesto y corrosión, mallas deformadas y un terreno de tierra sin acondicionar; los sanitarios presentan acumulación de agua y deficiente higiene. Se requiere sustituir los techos de las gradas, adecuar el bullpen y restituir el alumbrado, junto con la rehabilitación del terreno y de las cercas perimetrales.

ENTORNO COMUNITARIO

2 Centros de salud	2 Unid. educativas	1 Centros policiales	3 Inst. deportivas
1 Parques	1 Plazas	1 Cuadrantes de paz	— Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

170 Atletas beneficiados	2 Escuelas de béisbol
235 Niños censados	1,000 Familias
115 Adultos mayores	15 Embarazadas
35 Pers. con discapacidad	5 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Buena
Agua servida	Buena
Gas doméstico	Buena
Electricidad	Buena
Transporte	Regular
Comunicación	Buena
Desechos sólidos	Buena
Vialidad	Buena

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Jose Cheo Piovab Infantil, Juvenil	140
HF Academia Junior	30
TOTAL · 2 ESCUELAS	170

FALCÓN · MUNICIPIO CARIRUBANA · PQ. PUNTA CARDON

ESTADIO EDUARDO "TATA" AMAYA

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-25

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 470,074.20

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

11.69871, -70.20075





SOLICITADO POR

Robinson Chirinos

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Avenida Jacinto lara diagonal ferreteria el ancla

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Entre 1.001 y 5.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Roberto Chirinos	CONSEJO COMUNAL Huellas en la arenas (CCBBI)

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Estructura de concreto de gran envergadura, operativa pero en condiciones deficientes por falta de mantenimiento. Se observan butacas deterioradas y faltantes en las gradas, cubiertas de techo con daños visibles, barandas oxidadas y desgaste de pintura en fachadas y accesos. El terreno de juego es de tierra, sin grama, y los baños presentan deficiencias, por lo que se prioriza la rehabilitación de techos, gradas y servicios sanitarios.

ENTORNO COMUNITARIO

1 Centros de salud	11 Unid. educativas	2 Centros policiales	6 Inst. deportivas
1 Parques	3 Plazas	1 Cuadrantes de paz	7 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

450 Atletas beneficiados	9 Escuelas de béisbol
1,819 Niños censados	13,794 Familias
4,016 Adultos mayores	25 Embarazadas
482 Pers. con discapacidad	14 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

● Agua potable	Buenas
● Agua servida	Buenas
● Gas doméstico	Buenas
● Electricidad	Buenas
● Transporte	Buenas
● Comunicación	Buenas
● Desechos sólidos	Buenas
● Vialidad	Sí

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Cachorros Star Juvenil	17
Astro 23 de Enero Juvenil	20
Bravos de paraguana Juvenil, Infantil	80
Texano Infantil, Juvenil	60

+ 5 escuela(s) adicional(es) incluidas en el total

TOTAL · 9 ESCUELAS **367**

FALCÓN · MUNICIPIO CACIQUE MANAURE · CM. YARACAL

ESTADIO MANAURE

● Condiciones regulares | Inspección: 2026-05-25

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 175,736.13

REGISTRO FOTOGRÁFICO







UBICACIÓN SATELITAL

11.65433, -70.20992





SOLICITADO POR

Robinson Chirinos

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Calle 10 sector Comunidad Cardon punto fijo 4123

ESTATUS OPERATIVO Entrenamiento	ESTATUS LEGAL En calidad de préstamo
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Arturo Shirino	CONSEJO COMUNAL Comunal Fedepetrol

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación integrada a un polideportivo, en condiciones regulares y con estructura funcional. El terreno de juego es de arcilla, con torres de iluminación y gradas metálicas descubiertas expuestas a la intemperie. Se observan fachadas con desgaste de pintura y un cielo raso que requiere sustitución. La prioridad comprende techar las gradas, cerrar los dugouts con malla de acero, colocar luminarias en los puntos oscuros e instalar una caseta de transmisión.

ENTORNO COMUNITARIO

3 Centros de salud	4 Unid. educativas	— Centros policiales	1 Inst. deportivas
5 Parques	1 Plazas	1 Cuadrantes de paz	0 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

30 Atletas beneficiados	3 Escuelas de béisbol
630 Niños censados	6,670 Familias
750 Adultos mayores	32 Embarazadas
1,580 Pers. con discapacidad	8 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Buena
Agua servida	Buena
Gas doméstico	Buena
Electricidad	Buena
Transporte	Buena
Comunicación	Buena
Desechos sólidos	Buena
Vialidad	Internas Deterioradas

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Héroes de Falcón Juvenil	—
Leopardo Juvenil	—
Héroes de falcon Juvenil	140
TOTAL · 3 ESCUELAS	**140**

LA GUAIRA · MUNICIPIO VARGAS · PQ. CARUAO

ESTADIO OSCAR SANTIAGO ESCOBAR

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-21

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 173,351.64

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

10.61775, -66.38374






SOLICITADO POR

Ronald Acuña Jr.
Maikel García

Jugadores solicitantes de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Esquina de la calle principal del pueblo de la sabana

ESTATUS OPERATIVO Entrenamiento	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Freddy Sánchez	CONSEJO COMUNAL Leonardo Izaguirre

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación con mejoras visibles en fachada, home club, gradas con asientos y torres de iluminación, aunque calificada en condiciones deficientes por carencias de infraestructura de soporte. La mayor parte del terreno carece de drenaje y los bullpens requieren adecuación y nivelación. El perímetro de bloque necesita resane y verificación de vigas. Se prioriza el drenaje, seguido del área tecnológica, la prensa, el estacionamiento y la iluminación del acceso.

ENTORNO COMUNITARIO

21 Centros de salud	**20** Unid. educativas	**1** Centros policiales	**16** Inst. deportivas
8 Parques	**9** Plazas	**5** Cuadrantes de paz	**9** Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

50 Atletas beneficiados	**3** Escuelas de béisbol
7,833 Niños censados	**12,667** Familias
8,844 Adultos mayores	**68** Embarazadas
1,306 Pers. con discapacidad	**17** Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

● Agua potable	Buena
● Agua servida	Buena
● Gas doméstico	Sí
● Electricidad	Sí
● Transporte	Sí
● Comunicación	Buena
● Desechos sólidos	Sí
○ Vialidad	Asfalto deteriorado

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Academia Acuña Pre-Infantil, Infantil	25
Alexis Salazar Iniciación	15
Alexis Salazar Iniciación, Pre-Infantil	35
TOTAL · 3 ESCUELAS	**75**

LARA · MUNICIPIO IRIBARREN · PQ. SANTA ROSA

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (DELFINES DE JOE)

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-14

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 153,444.02

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto pendiente | Foto pendiente

Foto pendiente | Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

10.07689, -69.29313





SOLICITADO POR

Aracelis León

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Carrera 27-A, sector el suspire

ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS LEGAL
—	Arrendado
TIPOLOGÍA	**AFORO**
Liga Menor/Intermedio	Menos de 1.000 personas
USO	**CAFETÍN**
Exclusivo Béisbol	Sí
COORDINADOR	**CONSEJO COMUNAL**
Jaiquer Sierra	—

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación arrendada, orientada a la liga menor e intermedia, en condiciones deficientes pese a contar con servicios públicos reportados en buen estado. El principal hallazgo es la ausencia de cableado en la infraestructura, lo que limita la operatividad del sistema eléctrico interno y de la iluminación. Ante la falta de registro fotográfico, se requiere una evaluación técnica en sitio para precisar el alcance de la rehabilitación.

ENTORNO COMUNITARIO

— Centros de salud	3 Unid. educativas	— Centros policiales	1 Inst. deportivas
1 Parques	0 Plazas	— Cuadrantes de paz	— Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

65 Atletas beneficiados	**1** Escuelas de béisbol
— Niños censados	— Familias
— Adultos mayores	— Embarazadas
— Pers. con discapacidad	**2** Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Buena
Agua servida	Buena
Gas doméstico	Sí (cilindro)
Electricidad	Buena
Transporte	Fluido
Comunicación	Buena
Desechos sólidos	Constante
Vialidad	Buena

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Escuela de Beisbol menor Delfines de Joe	—
TOTAL · 1 ESCUELA	—

LARA · MUNICIPIO IRIBARREN · PQ. LA CONCEPCION

E.M.B LAS MERCEDES

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-21

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 169,231.30

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto pendiente | Foto pendiente

Foto pendiente | Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

10.04366, -70.02362

Vista satelital pendiente
10.04366, -70.02362

SOLICITADO POR

Jugador por asignar

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Ciudad Cabudare, Municipio Palavecino

ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS LEGAL
Entrenamiento	En concesión
TIPOLOGÍA	**AFORO**
Liga Menor/Intermedio	Menos de 1.000 personas
USO	**CAFETÍN**
Exclusivo Béisbol	No
COORDINADOR	**CONSEJO COMUNAL**
María de Vasquez	—

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación de liga menor destinada al entrenamiento, con aforo inferior a 1.000 personas, calificada en condiciones deficientes y sin cafetín. No se dispone de registro fotográfico, datos de servicios ni observaciones de campo que permitan caracterizar sus componentes. Se requiere una evaluación técnica en sitio para determinar el estado del terreno, las gradas, la iluminación y los servicios, así como precisar el alcance de la rehabilitación.

ENTORNO COMUNITARIO

2 Centros de salud	5 Unid. educativas	2 Centros policiales	1 Inst. deportivas
1 Parques	1 Plazas	1 Cuadrantes de paz	0 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

Atletas beneficiados		Escuelas de béisbol	
300 Niños censados	600 Familias		
500 Adultos mayores	— Embarazadas		
— Pers. con discapacidad	4 Consejos comunales		

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Llega cada 8/15 días
Agua servida	Cloacas dañadas
Gas doméstico	Más de un mes sin recibir
Electricidad	Deficiente
Transporte	Sí
Comunicación	Deficiente
Desechos sólidos	Cada 8 en los sectores
Vialidad	Dañadas

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Sin escuelas registradas en la inspección.

LARA · MUNICIPIO IRIBARREN · PQ. LA CONCEPCION

ESTADIO DANIEL "CHINO" CANÓNICO

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-20

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 182,181.79

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto pendiente | Foto pendiente

Foto pendiente | Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

10.07913, -69.32865





SOLICITADO POR

Ranger Suárez

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: AVENIDA LIBERTADOR CON CALLE 37 Y CARRERA 33

ESTATUS OPERATIVO: Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL: En concesión
TIPOLOGÍA: Liga Menor/Intermedio	AFORO: Entre 1.001 y 5.000 personas
USO: Exclusivo Béisbol	CAFETÍN: No
COORDINADOR: Lenin Alvarado	CONSEJO COMUNAL: Sebastian francisco

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación de uso regular con aforo de entre 1.001 y 5.000 personas, calificada en condiciones deficientes y con una alta demanda de atletas. El suministro eléctrico y la vialidad de acceso se reportan deficientes, mientras que el agua potable y las aguas servidas presentan condición regular, y no dispone de cafetín. No se cuenta con registro fotográfico ni observaciones de campo, por lo que se requiere una evaluación técnica en sitio para precisar el alcance.

ENTORNO COMUNITARIO

4 Centros de salud	3 Unid. educativas	— Centros policiales	2 Inst. deportivas
3 Parques	1 Plazas	1 Cuadrantes de paz	9 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

900 Atletas beneficiados	2 Escuelas de béisbol
561 Niños censados	1,253 Familias
960 Adultos mayores	5 Embarazadas
123 Pers. con discapacidad	3 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	3 veces por semana
Agua servida	3 veces por semana
Gas doméstico	Sí
Electricidad	Todos los días se va 3 veces al dia
Transporte	Sí
Comunicación	Sí
Desechos sólidos	Eventualmente
Vialidad	Necesitan Reparacion

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Escuela de beisbol ar Compota, Iniciación, Pre-Infantil, Infantil	200
Escuela de beisbol menor ET Compota, Iniciación, Pre-Infantil, Infantil, Pre-Junior	—
TOTAL · 2 ESCUELAS	**200**

LARA · MUNICIPIO IRIBARREN · PQ. EL CUJI

ESTADIO DE LA UCLA

● Buenas condiciones | Inspección: 2026-06-12

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 161,522.14

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

10.07877, -69.32878





SOLICITADO POR

Andrés Giménez

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Av florencio jimenez dentro de la universidad UCLA

ESTATUS OPERATIVO Entrenamiento	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN No
COORDINADOR Johnny Perez	CONSEJO COMUNAL Despertar de la Juventud

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación en buenas condiciones, utilizada para el entrenamiento de béisbol y softbol universitarios. El diamante de arcilla se mantiene demarcado y operativo, y cuenta con gradas techadas, malla perimetral y torres de iluminación. Se observan desgaste en la grama de los jardines y lonas de protección rasgadas en la zona de gradas. Los requerimientos se orientan al mantenimiento preventivo y a mejorar el suministro de agua y energía, reportados como regulares.

ENTORNO COMUNITARIO

4 Centros de salud	**7** Unid. educativas	**1** Centros policiales	**7** Inst. deportivas
0 Parques	**3** Plazas	**1** Cuadrantes de paz	**7** Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

Atletas beneficiados	Escuelas de béisbol
— Niños censados	**4,000** Familias
1,750 Adultos mayores	**10** Embarazadas
— Pers. con discapacidad	**10** Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	2 veces a la semana
Agua servida	Buenas condiciones
Gas doméstico	Cada 15-20 días
Electricidad	Sin dato
Transporte	Bueno
Comunicación	Deficiente
Desechos sólidos	2 veces a la semana
Vialidad	Asfalto y aceras deficientes

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Sin escuelas registradas en la inspección.

MIRANDA · MUNICIPIO URDANETA · PQ. CUA

CAMPO DE LECUMBERRY

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-21

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 143,456.12

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

10.15051, -66.88125





SOLICITADO POR

Gregor Blanco

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Sector LECUMBERRY, Municipio Urdaneta

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN No
COORDINADOR Alfredo Betancourt	CONSEJO COMUNAL Comuna Lecumberry, tierra de ...

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación con alto deterioro y sin componentes básicos, ya que no dispone de gradas ni dugouts. El terreno de juego presenta grama irregular con amplias zonas de tierra expuesta, mientras que los muros de soporte de la cerca de alfajol y la jaula de bateo muestran desgaste y vegetación invasiva. Se recomienda una adecuación integral mediante demoliciones, remociones y la construcción de baños, oficinas, servicios y áreas de seguridad.

ENTORNO COMUNITARIO

2 Centros de salud	6 Unid. educativas	1 Centros policiales	3 Inst. deportivas
0 Parques	2 Plazas	1 Cuadrantes de paz	0 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

45 Atletas beneficiados	**1** Escuelas de béisbol
701 Niños censados	**4,500** Familias
921 Adultos mayores	**—** Embarazadas
261 Pers. con discapacidad	**6** Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Regular
Agua servida	Regular
Gas doméstico	Regular
Electricidad	Regular
Transporte	Regular
Comunicación	Regular
Desechos sólidos	Regular
Vialidad	Regular

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Tiburón Blanco Pre-Infantil	45
TOTAL · 1 ESCUELA	**45**

MIRANDA · MUNICIPIO BARUTA · PQ PETARE

CAMPO HÉCTOR ROSS (LA URBINA)

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-14

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 152,852.44

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

10.48788, -66.80762





SOLICITADO POR

Carlos Guillén

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: La Urbina, Municipio Sucre, Parroquia Petare

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN —
COORDINADOR Jorge Urbina	CONSEJO COMUNAL —

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación operativa de uso regular, aunque con deficiencias que justifican la rehabilitación integral solicitada por la comunidad. El terreno de juego es de arcilla, con grama solo en los jardines, y conserva malla perimetral y gradas techadas de estructura metálica. El acceso principal por la vía está inhabilitado por el mal estado del portón; se prioriza su recuperación, junto con baños, oficina y la reubicación de la jaula de bateo.

ENTORNO COMUNITARIO

2 Centros de salud	3 Unid. educativas	— Centros policiales	3 Inst. deportivas
4 Parques	0 Plazas	1 Cuadrantes de paz	7 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

340 Atletas beneficiados	**3** Escuelas de béisbol
38 Niños censados	**7,000** Familias
6,000 Adultos mayores	**12** Embarazadas
50 Pers. con discapacidad	**5** Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Regular
Agua servida	Buena
Gas doméstico	NO
Electricidad	Buena
Transporte	Buena
Comunicación	Buena
Desechos sólidos	Regular
Vialidad	Regular

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Criollitos de Venezuela Pre-Infantil	140
Caribes tribu Infantil	120
Jorge Urbina Pre-Junior	80
TOTAL · 3 ESCUELAS	**340**

MIRANDA · MUNICIPIO EL HATILLO · PQ. EL HATILLO

JOSE RAFAEL MACHADO

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-26

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 148,040.32

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

Vista satelital pendiente




SOLICITADO POR

Gleyber Torres
Julio Ibarra

Jugadores solicitantes de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Av principal de la union

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Jesus Ortiz	CONSEJO COMUNAL La union

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación de uso regular con alta demanda de atletas, calificada en condiciones deficientes. El terreno de tierra se encuentra desnivelado, con huecos, sin grama y rodeado por taludes con vegetación invasiva. Las gradas techadas presentan manchas de humedad en el piso, y la malla perimetral y el backstop se mantienen en pie. Se prioriza la nivelación del terreno, el control de taludes y maleza, y la mejora del alumbrado, reportado como deficiente.

ENTORNO COMUNITARIO

1 Centros de salud	3 Unid. educativas	1 Centros policiales	3 Inst. deportivas
1 Parques	0 Plazas	1 Cuadrantes de paz	2 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

400 Atletas beneficiados	**3** Escuelas de béisbol
1,900 Niños censados	**4,500** Familias
1,720 Adultos mayores	**42** Embarazadas
470 Pers. con discapacidad	**11** Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Regular
Agua servida	Regular
Gas doméstico	Regular
Electricidad	Regular
Transporte	No tienen
Comunicación	Regular
Desechos sólidos	Deficiente
Vialidad	Necesitan Reparacion

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Azulejo del hatillo Compota	200
Kickin' ball deyunitys Compota	150
Academia de Béisbol IRL Iniciación	50
TOTAL · 3 ESCUELAS	**400**

MIRANDA

LA CIUDADELA

● Condiciones deficientes | Inspección técnica pendiente de carga

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 175,166.75

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto pendiente | Foto pendiente

Foto pendiente | Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

10.44727, -66.87510





SOLICITADO POR

Andreina Salas

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: No registrada

ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS LEGAL
—	—
TIPOLOGÍA	**AFORO**
—	—
USO	**CAFETÍN**
—	—
COORDINADOR	**CONSEJO COMUNAL**
—	—

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación incluida en el plan priorizado de recuperación y clasificada en condiciones deficientes según el cómputo presupuestario. Durante el levantamiento no se suministró información sobre servicios básicos ni de impacto social, y su ficha técnica de inspección se encuentra pendiente de carga en el sistema. Se requiere una evaluación en sitio para determinar el estado del terreno de juego, las gradas y los sistemas de soporte.

ENTORNO COMUNITARIO

— Centros de salud	— Unid. educativas	— Centros policiales	— Inst. deportivas
— Parques	— Plazas	— Cuadrantes de paz	— Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

— Atletas beneficiados	— Escuelas de béisbol
— Niños censados	— Familias
— Adultos mayores	— Embarazadas
— Pers. con discapacidad	— Consejos comunales

No se suministró información de impacto social durante el levantamiento.

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Sin dato
Agua servida	Sin dato
Gas doméstico	Sin dato
Electricidad	Sin dato
Transporte	Sin dato
Comunicación	Sin dato
Desechos sólidos	Sin dato
Vialidad	Sin dato

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Pendiente de carga de la inspección técnica.

MIRANDA · MUNICIPIO ZAMORA · PQ. GUATIRE


MIGUEL LORENZO GARCIA

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-21

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 178,310.97

REGISTRO FOTOGRÁFICO









UBICACIÓN SATELITAL

10.47704, -66.53979





SOLICITADO POR

Christian Suárez

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Municipio Zamora, Guatire Estado Miranda

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Jhoan Piña	CONSEJO COMUNAL Coricampal

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Estructura con un deterioro estimado del 70 %, que requiere la recuperación integral de fachada, terreno, techos, baños, gradas, malla perimetral e iluminación. Se observa la losa de techo de las gradas con desprendimiento de pintura y acabados, y un terreno de arcilla seca con grama rala. Los bullpens presentan desgaste, los dugouts tienen altura insuficiente y se reporta la ocupación irregular de un área de depósito.

ENTORNO COMUNITARIO

1 Centros de salud	2 Unid. educativas	1 Centros policiales	4 Inst. deportivas
— Parques	— Plazas	1 Cuadrantes de paz	— Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

270 Atletas beneficiados	5 Escuelas de béisbol
— Niños censados	— Familias
— Adultos mayores	— Embarazadas
— Pers. con discapacidad	— Consejos comunales

No se suministró información de impacto social durante el levantamiento.

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Regular
Agua servida	Regular
Gas doméstico	Normal
Electricidad	Normal
Transporte	Buena
Comunicación	Buena
Desechos sólidos	Buena
Vialidad	Buena

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Club Brazo Plazo Infantil	120
Escuela de Beisbol Menos Astro Infantil	100
Academia Masa Baseball Juvenil	60

+ 2 escuela(s) adicional(es) incluidas en el total

TOTAL · 5 ESCUELAS **390**

MIRANDA

POLIDEPORTIVO CUMBRES DE CURUMO

● Condiciones deficientes

Inspección técnica pendiente de carga

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 91,701.03

REGISTRO FOTOGRÁFICO







UBICACIÓN SATELITAL

10.46236, -66.88104 ↗





SOLICITADO POR

Julio Ibarra

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: No registrada

ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS LEGAL
—	—
TIPOLOGÍA	**AFORO**
—	—
USO	**CAFETÍN**
—	—
COORDINADOR	**CONSEJO COMUNAL**
—	—

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación clasificada en condiciones deficientes para la práctica del béisbol, ya que actualmente funciona como campo de fútbol. Se observa una superficie de grama sintética con demarcaciones y arcos de fútbol, gradas techadas de estructura metálica, malla perimetral y postes de iluminación, sin configuración visible de diamante. Su adecuación exige reconvertir el terreno de juego, y su inspección técnica está pendiente de carga en el sistema.

ENTORNO COMUNITARIO

— Centros de salud	— Unid. educativas	— Centros policiales	— Inst. deportivas
— Parques	— Plazas	— Cuadrantes de paz	— Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

Atletas beneficiados	Escuelas de béisbol
—	—
Niños censados	**Familias**
—	—
Adultos mayores	**Embarazadas**
—	—
Pers. con discapacidad	**Consejos comunales**

No se suministró información de impacto social durante el levantamiento.

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Sin dato
Agua servida	Sin dato
Gas doméstico	Sin dato
Electricidad	Sin dato
Transporte	Sin dato
Comunicación	Sin dato
Desechos sólidos	Sin dato
Vialidad	Sin dato

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Pendiente de carga de la inspección técnica.

MONAGAS · MUNICIPIO BOLIVAR · CM. CARIPITO

ESTADIO EL PORVENIR

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-26

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 174,010.58

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

10.10694, -63.09578





SOLICITADO POR

Anthony Molina

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Campo El Porvenir

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL —
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Entre 1.001 y 5.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN No
COORDINADOR Lucas Pérez	CONSEJO COMUNAL —

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación operativa con estructura de tribunas en estado aceptable, aunque calificada en condiciones deficientes. Se observa una cubierta metálica funcional, gradas de concreto con desgaste de pintura y humedad, y un diamante con arcilla irregular y grama desigual en el infield. No se dispone de observaciones del inspector, por lo que se requiere una evaluación técnica en sitio para precisar el alcance de la rehabilitación del terreno y los servicios.

ENTORNO COMUNITARIO

9 Centros de salud	9 Unid. educativas	2 Centros policiales	4 Inst. deportivas
5 Parques	1 Plazas	1 Cuadrantes de paz	4 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

190 Atletas beneficiados	3 Escuelas de béisbol
— Niños censados	— Familias
— Adultos mayores	— Embarazadas
— Pers. con discapacidad	65 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Buena
Agua servida	Buena
Gas doméstico	Buena
Electricidad	Buena
Transporte	Buena
Comunicación	Bien
Desechos sólidos	Sí
Vialidad	Asfaltadas (todas)

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Arturo Arcia Iniciación	10
Caribe Compota, Iniciación, Pre-Infantil, Infantil, Pre-Junior, Junior, Juvenil	119
Bravo de Caripito Infantil	60
TOTAL · 3 ESCUELAS	**189**

NUEVA ESPARTA · MUNICIPIO ARISMENDI · CM. LA ASUNCION

ESCUELA ARÉVALO AGUILAR

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-15

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 177,176.48

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

9.36564, -70.73085





SOLICITADO POR

Jorge Córdova

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: CALLE 4 DE MAYO CON AVENIDA 31 DE JULIO, AL LADO DEL GIMNASIO CUBIERTO

ESTATUS OPERATIVO Entrenamiento	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Academia	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Carolina López	CONSEJO COMUNAL LA PORTADA

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación de entrenamiento con un deterioro generalizado que limita su función formativa. El terreno es de arcilla irregular, sin capa vegetal y con maleza en los bordes perimetrales; las mallas ciclón presentan roturas y deformaciones. Se observan paredes con humedad, desprendimiento de pintura y vegetación invasiva en las edificaciones. La intervención prioritaria comprende la nivelación del terreno, la sustitución de mallas y el saneamiento de las áreas construidas.

ENTORNO COMUNITARIO

1 Centros de salud	5 Unid. educativas	7 Centros policiales	2 Inst. deportivas
1 Parques	1 Plazas	2 Cuadrantes de paz	3 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

350 Atletas beneficiados	1 Escuelas de béisbol
200 Niños censados	5,000 Familias
2,000 Adultos mayores	50 Embarazadas
500 Pers. con discapacidad	4 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Buenas
Agua servida	Regular
Gas doméstico	Regular
Electricidad	Regular
Transporte	Buena
Comunicación	Buena
Desechos sólidos	2
Vialidad	Asfaltado

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Escuela de Beisbol Menor la Asuncion Compota, Iniciación, Pre-Infantil, Infantil, Pre-Junior, Junior	30
TOTAL · 1 ESCUELA	**30**

PORTUGUESA · MUNICIPIO ARAURE · ARAURE

ESTADIO JUAN DEL CERRO TOVAR ARAURE

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-26

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 171,447.91

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

9.58287, -69.21964



SOLICITADO POR

Jugador por asignar

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Redoma Araure, frente al centro

ESTATUS OPERATIVO: Entrenamiento	ESTATUS LEGAL: Otros
TIPOLOGÍA: Liga Menor/Intermedio	AFORO: Entre 1.001 y 5.000 personas
USO: —	CAFETÍN: Sí
COORDINADOR: Argenis Mogollón	CONSEJO COMUNAL: La Quebradiza Araure

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Estadio con tribuna de estructura metálica y gradas de concreto, en condiciones deficientes por falta de mantenimiento. Se observa corrosión en la estructura de techo, paredes con pintura deteriorada, escombros y maleza en áreas perimetrales, y cercas que requieren sustitución. Se prioriza la modificación del techo de gradas, la electrificación total, la adecuación de baños con duchas, la jaula de bateo y la rehabilitación de la oficina deportiva.

ENTORNO COMUNITARIO

3 Centros de salud	8 Unid. educativas	1 Centros policiales	3 Inst. deportivas
1 Parques	1 Plazas	1 Cuadrantes de paz	1 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

200 Atletas beneficiados	2 Escuelas de béisbol
— Niños censados	— Familias
— Adultos mayores	— Embarazadas
— Pers. con discapacidad	1 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Sí
Agua servida	Sí
Gas doméstico	Sí
Electricidad	Sin dato
Transporte	Sí
Comunicación	Sí
Desechos sólidos	Sí
Vialidad	Necesitan Reparacion

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Escuela Ciudad de Araure Juvenil	160
Academia Top Player Juvenil	30
TOTAL · 2 ESCUELAS	**190**

PORTUGUESA · MUNICIPIO AGUA BLANCA · CM. AGUA BLANCA

ESTADIO MUNICIPAL DE AGUA BLANCA

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-21

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 172,500.10

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

9.65528, -69.10719





SOLICITADO POR

Anthony Santander

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Comunidad Cementerio Calle 11

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Darwin Lopez	CONSEJO COMUNAL Comunidad Cementerio

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación operativa con deterioro avanzado en sus componentes estructurales. Se observa que la tribuna conserva solo la estructura metálica del techo, sin cubierta, y que los dugouts y muros perimetrales presentan humedad, desprendimientos y falta de pintura. Los sanitarios se encuentran deteriorados y con escombros, y se aprecian neumáticos sobre el campo; se requiere la reposición de cubiertas, la rehabilitación de baños y la limpieza general del recinto.

ENTORNO COMUNITARIO

2 Centros de salud	3 Unid. educativas	— Centros policiales	3 Inst. deportivas
— Parques	1 Plazas	1 Cuadrantes de paz	3 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

110 Atletas beneficiados	**1** Escuelas de béisbol
200 Niños censados	**1,100** Familias
207 Adultos mayores	**69** Embarazadas
46 Pers. con discapacidad	**5** Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

● Agua potable	Buena
● Agua servida	Buena
● Gas doméstico	Buena
● Electricidad	Buena
● Transporte	Buena
● Comunicación	Buena
● Desechos sólidos	Regular
● Vialidad	Necesitan reparaciones

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Comunidad: Venezuela, Apamate, Bicentenario,La Haciendita,Hugo Chávez Pre-Infantil	**110**
TOTAL · 1 ESCUELA	**110**

PORTUGUESA · MUNICIPIO GUANARE · CM. GUANARE

ESTADIO MUNICIPAL DE GUANARE

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-21

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 174,355.25

REGISTRO FOTOGRÁFICO








UBICACIÓN SATELITAL

8.94010, -69.38063

Vista satelital pendiente
8.94010, -69.38063



SOLICITADO POR

Rolando Valles

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Av juan fernandez de leon sector de barrio san jose y barrio colombia

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En concesión
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN No
COORDINADOR Jesus Hernandez	CONSEJO COMUNAL Los vencedores comunitarios

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Estructura de concreto en condición estable, con tribunas y cubierta de techo en buen estado, pero con sistemas complementarios deteriorados. La grama se encuentra en malas condiciones, sin riego, y la maleza invade las áreas perimetrales; el clubhouse carece de piezas sanitarias, bancas y lockers. El sistema de iluminación está desmantelado, aunque existen bancadas para su rehabilitación, por lo que este componente y la adecuación sanitaria constituyen la prioridad.

ENTORNO COMUNITARIO

4 Centros de salud	8 Unid. educativas	2 Centros policiales	4 Inst. deportivas
1 Parques	— Plazas	1 Cuadrantes de paz	5 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

50 Atletas beneficiados	2 Escuelas de béisbol
2,143 Niños censados	10,477 Familias
593 Adultos mayores	55 Embarazadas
200 Pers. con discapacidad	9 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Buena
Agua servida	Buena
Gas doméstico	Buena
Electricidad	Regular
Transporte	Buena
Comunicación	Buena
Desechos sólidos	Regular
Vialidad	Necesitan reparaciones

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Escuela JH Juvenil	14
La Nguanareña Iniciación	36
TOTAL · 2 ESCUELAS	50

PORTUGUESA

ROSELIANO PEREZ

● Condiciones deficientes

Inspección técnica pendiente de carga

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 177,242.63

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

Vista satelital pendiente



SOLICITADO POR

Néstor Corredor

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: No registrada

ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS LEGAL
—	—
TIPOLOGÍA	**AFORO**
—	—
USO	**CAFETÍN**
—	—
COORDINADOR	**CONSEJO COMUNAL**
—	—

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación en condiciones deficientes, con deterioro visible en su envolvente y cubiertas. Se observan muros perimetrales con manchas de humedad y pintura desprendida, una estructura de techo con láminas faltantes y cerchas expuestas, y cerramientos improvisados con láminas de zinc. No se suministró información de impacto social, y su inspección técnica está pendiente de carga en el sistema.

ENTORNO COMUNITARIO

6 Centros de salud	**7** Unid. educativas	— Centros policiales	— Inst. deportivas
4 Parques	**2** Plazas	**1** Cuadrantes de paz	**20** Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

Atletas beneficiados	Escuelas de béisbol
— Niños censados	**12,735** Familias
— Adultos mayores	— Embarazadas
— Pers. con discapacidad	**18** Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

● Agua potable	Buena
● Agua servida	Buena
● Gas doméstico	Buena
● Electricidad	Racionamiento
● Transporte	Buena
● Comunicación	Buena
● Desechos sólidos	Buena
● Vialidad	Buenas

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Pendiente de carga de la inspección técnica.

SUCRE · MUNICIPIO SUCRE · PQ. ALTAGRACIA

RAMON RIVAS BOLIVARIANO

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-26

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 172,964.14

REGISTRO FOTOGRÁFICO







UBICACIÓN SATELITAL

10.49677, -66.84465





SOLICITADO POR

Rafael Yánez

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: av principal del boliviano cumana

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL Otros
TIPOLOGÍA Academia	AFORO Menos de 1.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Yudith Jimenez	CONSEJO COMUNAL no aporto

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación operativa, de tipología academia y alta demanda, con condiciones deficientes por desgaste general. Se observa un terreno de tierra sin grama, mallas de protección deterioradas y desprendidas, cubiertas de techo con corrosión y gradas de concreto con pintura desgastada. Los servicios de agua y electricidad se califican como regulares; se requiere una evaluación técnica en sitio que precise el alcance de la rehabilitación del terreno y las cubiertas.

ENTORNO COMUNITARIO

3 Centros de salud	4 Unid. educativas	— Centros policiales	12 Inst. deportivas
— Parques	4 Plazas	1 Cuadrantes de paz	8 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

575 Atletas beneficiados	5 Escuelas de béisbol
1,187 Niños censados	2,941 Familias
1,229 Adultos mayores	26 Embarazadas
208 Pers. con discapacidad	7 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Regular
Agua servida	Regular
Gas doméstico	Regular
Electricidad	Regular
Transporte	Regular
Comunicación	Regular
Desechos sólidos	Defectuoso
Vialidad	La condición esta con calle, tierra

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Cachorros Junior	180
Mets Junior	129
San Francisco Junior	90
Angeles Guardianes Junior	45

+ 1 escuela(s) adicional(es) incluidas en el total

TOTAL · 5 ESCUELAS **574**

TRUJILLO · MUNICIPIO VALERA · PQ. JUAN IGNACIO MONTILLA

MARIO URDANETA ARAUJO

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-26

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 184,051.40

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto pendiente

Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

Vista satelital pendiente



SOLICITADO POR

Nelson Poggioli

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Frente al CDI del milagro

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En calidad de préstamo
TIPOLOGÍA Liga Menor/Intermedio	AFORO Entre 1.001 y 5.000 personas
USO Multideportivo	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Yorby Aguilar	CONSEJO COMUNAL Jesús Obrero

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación de uso regular con aforo de entre 1.001 y 5.000 personas, calificada en condiciones deficientes. Se observa un terreno de arcilla con desgaste, grama escasa en los jardines y una malla perimetral deteriorada en algunos tramos; dispone de torres de iluminación y edificaciones de servicio. El agua potable y la energía eléctrica se reportan regulares. Se requiere una evaluación técnica en sitio para precisar el alcance de la rehabilitación.

ENTORNO COMUNITARIO

4 Centros de salud	3 Unid. educativas	1 Centros policiales	2 Inst. deportivas
5 Parques	2 Plazas	1 Cuadrantes de paz	6 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

250 Atletas beneficiados	2 Escuelas de béisbol
1,215 Niños censados	7,224 Familias
1,450 Adultos mayores	— Embarazadas
226 Pers. con discapacidad	9 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Regular
Agua servida	Normal
Gas doméstico	Normal
Electricidad	Regular
Transporte	Normal
Comunicación	Normal
Desechos sólidos	Regular
Vialidad	Asfaltado

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Club Calle Valera	—
TOTAL · 1 ESCUELA	—

YARACUY · MUNICIPIO SAN FELIPE · CM. SAN FELIPE

EDWARD LUCENA DE ASENCIÓN

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-26

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 175,777.34

REGISTRO FOTOGRÁFICO







UBICACIÓN SATELITAL

Vista satelital pendiente



SOLICITADO POR

Ricardo Sánchez

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Sector 1 de la Ascensión

ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS LEGAL
—	—
TIPOLOGÍA	**AFORO**
Liga Menor/Intermedio	Menos de 1.000 personas
USO	**CAFETÍN**
—	Sí
COORDINADOR	**CONSEJO COMUNAL**
Franklin Oropeza	La Asencion - Sector 1A

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación operativa en lo básico, pero con deterioro generalizado que exige una intervención integral. El infield de arcilla requiere reacondicionamiento completo, y se observa maleza en los perímetros, mallas desgastadas y fachadas con pintura deteriorada y humedad. Los baños no están operativos y las gradas y techos precisan remodelación total, por lo que la prioridad se centra en sanitarios, gradas, cerramiento y alumbrado.

ENTORNO COMUNITARIO

2 Centros de salud	**2** Unid. educativas	**2** Centros policiales	**5** Inst. deportivas
0 Parques	**2** Plazas	**1** Cuadrantes de paz	**8** Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

297 Atletas beneficiados

2 Escuelas de béisbol

156 Niños censados

2,400 Familias

900 Adultos mayores

0 Embarazadas

20 Pers. con discapacidad

3 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Sí
Agua servida	Sí
Gas doméstico	Sí - cada 15 días (Poi y tienda)
Electricidad	Sí
Transporte	Sí - Regular
Comunicación	Sí - Regular
Desechos sólidos	1
Vialidad	Asfalto y tierra

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Leones de la Asencion Pre-Junior	135
Criollitos Liga Saninco Infantil	146
TOTAL · 2 ESCUELAS	**281**

ZULIA · MUNICIPIO COLON · PQ. SANTA CRUZ DEL ZULIA

ESTADIO ISAIAS SEGUNDO MONTIEL

Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-26

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 152,306.52

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

9.00533, -71.90918





SOLICITADO POR

Gerardo Parra

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: sector 20 de mayo diagonal al estacionamiento santo domingo

ESTATUS OPERATIVO —	ESTATUS LEGAL Otros
TIPOLOGÍA —	AFORO Entre 1.001 y 5.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Anderson Ocando	CONSEJO COMUNAL wendy cortez

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Estructura de tribunas integral y funcional, con servicios básicos, pared perimetral y acceso restringido, pero con patologías por humedad. El diamante es regular y los jardines requieren recuperación; dugouts y clubhouse presentan filtraciones en juntas, y las tuberías muestran corrosión. El riesgo principal es el banco de transformadores a nivel del suelo en una zona inundable, por lo que se prioriza su reubicación y el sellado de juntas.

ENTORNO COMUNITARIO

1 Centros de salud	5 Unid. educativas	3 Centros policiales	0 Inst. deportivas
0 Parques	1 Plazas	— Cuadrantes de paz	4 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

— Atletas beneficiados	1 Escuelas de béisbol
43 Niños censados	2,787 Familias
32 Adultos mayores	0 Embarazadas
8 Pers. con discapacidad	10 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Sí
Agua servida	Sí
Gas doméstico	Sí
Electricidad	Sin dato
Transporte	Sí
Comunicación	Sí
Desechos sólidos	Sí
Vialidad	Asfaltadas

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Sin escuelas registradas en la inspección.

ZULIA

ESTADIO L - 5

● Condiciones deficientes | Inspección técnica pendiente de carga

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 155,372.27

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

10.21140, -71.33096





SOLICITADO POR

Luis Arráez

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: No registrada

ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS LEGAL
—	—
TIPOLOGÍA	**AFORO**
—	—
USO	**CAFETÍN**
—	—
COORDINADOR	**CONSEJO COMUNAL**
—	—

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación en condiciones deficientes, con problemas evidentes de drenaje en el terreno de juego. Se observa el diamante de tierra con encharcamientos generalizados y desniveles, presencia de maleza en los bordes y escasa cobertura vegetal en el jardín; cuenta con dugout techado, malla perimetral sobre muro bajo y postes de iluminación. Su inspección técnica está pendiente de carga en el sistema.

ENTORNO COMUNITARIO

3 Centros de salud	1 Unid. educativas	— Centros policiales	2 Inst. deportivas
1 Parques	— Plazas	1 Cuadrantes de paz	1 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

Atletas beneficiados		Escuelas de béisbol	
105 Niños censados		**700** Familias	
130 Adultos mayores		**4** Embarazadas	
20 Pers. con discapacidad		**9** Consejos comunales	

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Buena
Agua servida	Buena
Gas doméstico	Buena
Electricidad	Buena
Transporte	Buena
Comunicación	Buena
Desechos sólidos	Sí
Vialidad	Necesitan reparaciones

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Pendiente de carga de la inspección técnica.

ZULIA · MUNICIPIO MARACAIBO · PQ. CHIQUINQUIRA

ESTADIO LUIS APARICIO "EL GRANDE"

● Condiciones deficientes | Inspección: 2026-05-26

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 289,232.02

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

10.67319, -71.64780






SOLICITADO POR

Wilyer Abreu
Jackson Chourio

Jugadores solicitantes de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: Sector grano de oro AV. Universidad calle 78 con avenida 42 punto de referencia a 300 mts del parque monumental ana maría campo

ESTATUS OPERATIVO Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL En calidad de préstamo
TIPOLOGÍA Profesional (MLB)	AFORO Más de 15.000 personas
USO Exclusivo Béisbol	CAFETÍN Sí
COORDINADOR Julio Montero	CONSEJO COMUNAL no aporto

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Estadio de categoría profesional con terreno de juego en buen estado, pero con su estructura comprometida por el clima salino. Los drenajes presentan una obstrucción del 98 % en el diamante y los baños, y las gradas, que funcionan como techo de áreas habitadas, muestran fisuras y filtraciones; en los dugouts se observan humedad y desprendimientos. Se prioriza la desobstrucción de drenajes, la impermeabilización y los tableros eléctricos.

ENTORNO COMUNITARIO

3 Centros de salud	3 Unid. educativas	3 Centros policiales	1 Inst. deportivas
1 Parques	1 Plazas	1 Cuadrantes de paz	— Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

— Atletas beneficiados	1 Escuelas de béisbol
854 Niños censados	1,400 Familias
644 Adultos mayores	9 Embarazadas
70 Pers. con discapacidad	8 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Regular
Agua servida	Regular
Gas doméstico	Buena
Electricidad	Buena
Transporte	Buena
Comunicación	Buena
Desechos sólidos	Sí
Vialidad	Necesitan reparaciones

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Sin escuelas registradas en la inspección.

ZULIA · MUNICIPIO LAGUNILLAS · PQ. LIBERTAD

PEQUEÑA LIGA COQUIVACOA

● Condiciones regulares | Inspección: 2026-05-26

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 180,329.18

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto pendiente | Foto pendiente | Foto pendiente | Foto pendiente

UBICACIÓN SATELITAL

10.70675, -71.63607







SOLICITADO POR

Rouglas Odor Silvino Bracho

Jugadores solicitantes de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: por la entrada de clinica asesora medica, ateria 7

ESTATUS OPERATIVO: Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL: Otros
TIPOLOGÍA: Liga Menor/Intermedio	AFORO: Menos de 1.000 personas
USO: Exclusivo Béisbol	CAFETÍN: No
COORDINADOR: Jose Carrasquel	CONSEJO COMUNAL: consejo comunal l5

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación operativa en condiciones regulares, de tipología liga menor e intermedio, con uso activo por parte de escuelas y atletas de la comunidad. Los servicios de agua y vialidad se reportan en buen estado, mientras que el suministro eléctrico se califica como regular. Al no disponer de registro fotográfico ni de observaciones técnicas, se requiere una evaluación en sitio para precisar el alcance de las intervenciones.

ENTORNO COMUNITARIO

5 Centros de salud	15 Unid. educativas	4 Centros policiales	25 Inst. deportivas
— Parques	3 Plazas	— Cuadrantes de paz	5 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

220 Atletas beneficiados	2 Escuelas de béisbol
— Niños censados	1,600 Familias
— Adultos mayores	— Embarazadas
— Pers. con discapacidad	25 Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Buena
Agua servida	Buena
Gas doméstico	Buena
Electricidad	Regular
Transporte	Buena
Comunicación	Buena
Desechos sólidos	Regular
Vialidad	Buenas

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Astros L5 — Junior, Pre-Junior, Infantil	68
Sosbol Master y Supermaster	—
TOTAL · 2 ESCUELAS	68

ZULIA

PEQUEÑA LIGA DE BEISBOL SAN FRANCISCO

● Condiciones deficientes

Inspección técnica pendiente de carga

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 174,053.86

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

10.56548, -71.63376



SOLICITADO POR

Jugador por asignar

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: No registrada

ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS LEGAL
—	—
TIPOLOGÍA	**AFORO**
—	—
USO	**CAFETÍN**
—	—
COORDINADOR	**CONSEJO COMUNAL**
—	—

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación clasificada en condiciones deficientes según el cómputo presupuestario, aunque se observa una infraestructura básica en uso. El terreno de juego presenta arcilla con desniveles visibles; cuenta con gradas metálicas techadas, dugouts con cubierta y malla perimetral en estado aceptable. El entorno reporta deficiencias en el suministro de agua potable, y su inspección técnica está pendiente de carga en el sistema.

ENTORNO COMUNITARIO

6 Centros de salud	**22** Unid. educativas	**—** Centros policiales	**3** Inst. deportivas
8 Parques	**8** Plazas	**1** Cuadrantes de paz	**4** Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

Atletas beneficiados

2,100 Niños censados	**9,600** Familias
1,400 Adultos mayores	**64** Embarazadas
1,113 Pers. con discapacidad	**35** Consejos comunales

Escuelas de béisbol

SERVICIOS BÁSICOS

● Agua potable	Mala
● Agua servida	Regular
● Gas doméstico	Regular
● Electricidad	Regular
● Transporte	Regular
● Comunicación	Regular
● Desechos sólidos	Regular
● Vialidad	Regular (reparaciones)

ESCUELAS DE BÉISBOL

Atletas

Pendiente de carga de la inspección técnica.

ZULIA · MUNICIPIO LAGUNILLAS · PQ. LIBERTAD

VENCIÓ NAVAS (EL CUJI)

● Condiciones regulares | Inspección: 2026-05-26

MONTO ESTIMADO DE REHABILITACIÓN

USD 153,053.14

REGISTRO FOTOGRÁFICO






UBICACIÓN SATELITAL

10.49674, -66.84448

Vista satelital pendiente
10.49674, -66.84448

SOLICITADO POR

Jugador por asignar

Jugador solicitante de la rehabilitación

FICHA TÉCNICA

Dirección: calle 5 sector la ele, epresa service

ESTATUS OPERATIVO: Operativo (Uso Regular)	ESTATUS LEGAL: Otros
TIPOLOGÍA: Liga Menor/Intermedio	AFORO: Menos de 1.000 personas
USO: Exclusivo Béisbol	CAFETÍN: Sí
COORDINADOR: Jose Ortigosa	CONSEJO COMUNAL: comandante chavez

BREVE RESEÑA DE LA INSPECCIÓN

Instalación en condiciones regulares, operativa y con buena articulación comunitaria en su gestión. El terreno de juego presenta desnivel y grama irregular, con amplias zonas de tierra expuesta en el diamante y los jardines, mientras que el cerramiento con malla y las edificaciones de servicio requieren mantenimiento. Se prioriza la nivelación y la siembra de grama, junto con una evaluación técnica en sitio de los servicios en estado regular.

ENTORNO COMUNITARIO

3 Centros de salud	4 Unid. educativas	3 Centros policiales	2 Inst. deportivas
— Parques	— Plazas	1 Cuadrantes de paz	5 Proyectos ejecutados

IMPACTO SOCIAL

51 Atletas beneficiados	**2** Escuelas de béisbol
2,060 Niños censados	**5,090** Familias
436 Adultos mayores	**80** Embarazadas
150 Pers. con discapacidad	**9** Consejos comunales

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable	Regular
Agua servida	Regular
Gas doméstico	Si/cada 15 días
Electricidad	Sin dato
Transporte	Sí
Comunicación	Sí
Desechos sólidos	Sí
Vialidad	Por asfaltar

ESCUELAS DE BÉISBOL

	Atletas
Jose Ortigosa Junior, Pre-Junior, Infantil	51
Vencio Navas	—
TOTAL · 2 ESCUELAS	**51**

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Plan de Rehabilitación de Estadios Priorizados

Fichas técnicas de diagnóstico de 48 estadios de béisbol en 15 estados, con una inversión estimada de USD 7,943,159.74.

ELABORADO CON

starbi

stargis